

МОУ Ильинская СОШ  
 152630 Ярославская обл Угличский МР  
 с. Ильинское  
 ул.Центральная д.14  
 тел./факс (48532) 42463; 42653  
 E-mail: school-ilyn@yandex.ru

Главному государственному инспектору  
 Угличского, Мышкинского и Большесельского  
 районов Ярославской области по пожарному  
 надзору Крайнову А.В

**По предписанию N109/1**  
**Устранены нарушения требований пожарной безопасности**  
**(здание детского сада)**

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ	Срок устранения нарушения требования	Отметка о выполнении
1	Наружные пожарные лестницы (маршевые лестницы №1, №2) выполнить в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности. Устранить нарушения, указанные в Акте испытания Я00000ВДПО от 29.08.2017г.	п24 ППРВРФ, ст.2 Ф3 № 69 от 21.12.1994, п.4.4.2 СП 1.13130.2009, п.6.30* СНИП 21-01-97*, п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009	01.08.2019	—
2	Двери запасных выходов из младшей и старшей групп оборудовать запором, обеспечивающим возможность свободного их открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППРВРФ	01.12.2018	+
3	Складское помещение у запасного выхода из столовой оборудовать пожарными извещателями АУПС	Ст. 2 Ф3 № 69 от 21.12.1994, п.4 НПБ110-03. СП 5.13130.2009* прил. А, П. А4, п 38 табл. А3	01.08.2019	+
4	Тамбуры запасных выходов из прачечной, младшей группы оборудовать пожарными извещателями АУПС.	Ст. 2 Ф3 № 69 от 21.12.1994, п.4 НПБ110-03 СП 5.13130.2009* прил. А, П. А4, п 38 табл. А3	01.08.2019	+
5	Запасные выходы со второго этажа из помещений начальных классов оборудовать световыми указателями «Выход»	Ст. 2 Ф3 № 69 от 21.12.1994, п.61 ППРВРФ СП 3, 13130.2009, таб.2(таблица 2 НПБ 104-03).	01.08.2019	+
6	Запасной выход из холла второго этажа на улицу оборудовать световым указателем «Выход»	Ст. 2 Ф3 № 69 от 21.12.1994, п.61 ППРВРФ СП 3, 13130.2009, таб.2(таблица	01.08.2019	+

		2 НПБ 104-03).		
7	Убрать металлическую конструкцию с лампой освещения перегораживающую запасной выход со второго этажа на улицу	п. 36(б) ППРвРФ	01.12.2018	+
8	В прачечной закрыть крышкой распаянную коробку	п.42 ППРвРФ	01.12.2018	+
9	Убрать с пути эвакуации, коридор в старшей группе, шкаф, препятствующий свободной эвакуации людей из помещения	п. 36(б) ППРвРФ	01.12.2018	+

**По предписанию N108/1**  
**Устранены нарушения требований пожарной безопасности**  
**( здание школы)**

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ	Срок устранения нарушения требования	Отметка о выполнении
1	Руководителю объекта пройти обучение мерам пожарной безопасности (пожарно - технический минимум)	ст. 2 Федерального закона No 69-ФЗ п.3 ППР в РФ Приказ МЧС России No 645   от 12.12.07 г.	01.12.2018	+
2	Выполнить измерения сопротивления заземлителей — молниезащиты зданий	ст. 2 Ф369 от 21.12.1994, СО 153-34.21.122 – 2003 разд.5, п.3	01.05.2019	+
3	Предоставить расчет необходимого количества огнетушителей на объекте	п. 465 ППРвРФ прил. 1	01.05.2019	+
4	Оборудовать ограждениями наружную площадку и лестницу запасного выхода из здания	Ст. 2 Ф3 No 69 от 21.12.1994, п.4.3.4*, п.4.4.2* п.8.1.3 СП 1.13130.2009	01.05.2019	+
5	Дверь запасного выхода оборудовать обеспечивающим возможность свободного её открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППРвРФ	01.12.2018	+
6	Эвакуационные выходы из актового зала обозначить световыми оповещателями	Ст. 2 Ф3 No 69 от 21.12.1994, НПБ 104-03 п.3.13, таб.2	01.05.2019	+

	«Выход».			
7	В помещение котельной, где расположен эл. щит очистить от горючих материалов (мешки с топливными пеллетами)	п.42(ж) ППР в РФ	01.12.2018	+
8	Двери лестничных клеток 1-го и 2-го этажей оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	ст. 2 ФЗ No 69 от 21.12.1994, п. 6.18*, в п. 7.17 СНиП 21-01-97*, п.4.2.7 СП 1.13130.2009	01.05.2019	+

**Здание столовой**

9	Повесить инструкцию о порядке действия персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта.	п.64 ППР в РФ	01.12.2018	+
---	--	---------------	------------	---

18.06.2019 г.

И.о. директора:



Мазярова В.В.